

Istniejące konstrukcje dachu są pozaginane i istniejące przecieki powodują zawilgocenie stropów i ścian. Podczas oględzin nie stwierdzono zarysowań ani pęknięć elementów konstrukcyjnych.

Zaprojektowaną konstrukcję dachu wykonać zgodnie z załączonym projektem. Zaprojektowana wymiana konstrukcji dachu poprawi żywotność i funkcjonalność budynku i nie będzie powodowała zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników tego obiektu.

Inż. Mirosław Kaźmierczak
95-040 Koluszki, ul. J. Kochanowskiego 3A
Tel. (44) 714-19-27, kom. 603-237-769
Nr upr. BPIV-10220/21/80
w spec. konstrukcyjno-budowlanej