

USŁUGI KOMINIARSKIE

Ryszard Szylkiewicz

tel. kom. **0 606 876 762**

Łódź ul Zielna 19/24

Łódź, dnia 04.01.2017R

OPINIA

wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W KOLUSZKI ul. Kościuszki nr 16 dotycząca
lokalu Liceum i Szkoła Podstawowa.....
sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
RYSZARDA SZYLKIEWICZA w celu

1. Wskazania miejsca podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

Palenisko CO gazowe podłączone do przewodu kominowego z blachy kwasoodpornej o przekroju fi 180 i wysokości 18m piece nie używane ogrzewanie z sieci
Brak wentylacji kotłowni
Przewody kominowe wentylacyjne na strychu otynkować, wymienić drzwiczki wycierowe na strychu
Podłączenia do kominów, kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach klasowych oraz wc podłączone prawidłowe
Przewody kominowe na budynku szkoły podstawowej wyprowadzone w światło nieba ulegają zaciekanii do kominów.
Budynek kuchenny: przewody kominowe na strychu połączono rurami Spiro wyprowadzonymi w stropie i podłączone urządzenia wyciągowe, połączenia są nieszczelne zapachy kuchenne wychodzą na strych.
Przewody kominowe 3szt. nie są wyprowadzone ponad dach kończą się na strychu.
Przebudować oraz otynkować kominy.

W oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.(Dz.U.Nr89 poz.414), Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn.27.08.1991r.(Dz.U.Nr81 poz.351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dn.03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków(Dz.U.Nr.92 poz.460).

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 dla usługobiorcy i 1 egz. dla a/a.

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia.....Podpis.....

.....
(pieczęć i podpis)